






No. DE SERVICIO P007560000171

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) VX (FL) (2) TP 3000CC 5P TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	70348
MODELO	2020	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	JAPON	Nº CHASIS	JTEBH3FJ2L5104625
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Nº SERIAL	JTEBH3FJ2L5104625
CILINDRAJE	2982	Nº MOTOR	1KDB029451
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	DANILO ALVAREZ	IDENTIFICACIÓN	1129568448

Nº INSPECCION	4647537	TURNO	1	-	GQT531
FECHA	24-Jun-2025			-	-
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA			-	-
SOLICITADO POR	HANSEL DAVID DURAN ARROYO			-	-
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO			-	-
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008224		
VALOR AUTOMÁS	\$ 302.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 302.500.000		
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000				
RESULTADO	ASEGURABLE SI				






NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; ; ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE ACEPTACION DE LA ASEGURADORA; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; PRESENTA APLICACION DE CAPA ANTICORRESIVA EN PARTES BAJAS . SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS ESTETICOS ; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION., SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

## Revisión Visual



ESTRUCTURA - CHASIS

CARROCERIA - EXTERIOR		92,40%
1	BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MALA SUSTITUCION
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
13	PANORAMICO DELANTERO	PICADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
PINTURA		90,00%
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo




## Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



## Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASSIS

SERIAL

MOTOR

JUAN DAVID GUTIERREZ REDONDO

CC-1043143891

C.C. 1043142892

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

DANILO ALVAREZ

C.C. 1129568448

**FIRMA CLIENTE:**

**EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO  
DE LOS ALGUNOS Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.**

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com](http://www.automas.com).  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

e-tecnico-comercial o escanea este código QR



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) VX (FL) (2) TP 3000CC 5P TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROZERIA	WAGON	KILOMETRAJE	70348
MODELO	2020	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	JAPÓN	Nº CHASIS	JTEBH3FJ2LS104625
Nº MOTOR	1KDB029451	Nº SERIAL	JTEBH3FJ2LS104625


Nº INSPECCION	4647537	TURNO	1
FECHA	24-Jun-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	HANSEL DAVID DURAN ARROYO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE LIVIANO		

## OBSERVACIONES:




### Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



### Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




### Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



### Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



### Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



### Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHUSTO BUENO









Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLIENTE: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_



Sistemas de identificación

**TEBH3FJ2L5104625**Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - servicioalcliente@automas.com.co







Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

CLIENTE: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_



Sistemas de identificación

**TEBH3FJ2L5104625**Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: junio 24, 2025

NP - PC

RAD: 4647537

### INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: PRADO (LC 150) VX (FL) (2)

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.020

COLOR: BLANCO PERLADO

PLACAS: GQT531

MOTOR: 1KDB029451

SERIE: JTEBH3FJ2L5104625

CHASIS: JTEBH3FJ2L5104625

### INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES:

ALVAREZ

DANILO

3000CC 5

C.C. No.

1129568448

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

TRANS 44 102 80

TEL: 3004395584

### INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.

Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.

Las improntas se anexan al respaldo.

### LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.; SISTEMAS DE

SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD

ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA

LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACI

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

PERSONAL PERSONAL

SE EXPIDE PARA:

  
Técnico Identificación Automotores

Ver 1.2

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

PERROS

MOTOR

ENTREGADO  
Auto+Mas  
Comercial Ltda.

SERIAL

ENTREGADO  
Auto+Mas  
Comercial Ltda.

CHASIS

ENTREGADO  
Auto+Mas  
Comercial Ltda.



## DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583


Muévete Tranquilo



PicoDiagnostics

Vehículo: TOYOTA PRADO  
Año: 2020  
ID: GQT531  
(introducción manual)

## Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

## Notas

GQT531: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 1 %, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15 %.

SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

AL MOMENTO DE LA PRUEBA EL MOTOR NO PRESENTA FUGAS DE FLUIDOS.

Firma:

pico  
Technologies

martes, 24 de junio de 2025 Page:1

## FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.  
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

## FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS  
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Muévete Tranquilo

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

GQT531



## Datos del Servicio

Solicitante:	HANSEL DAVID DURAN ARROYO		
Marca:	TOYOTA	Color:	BLANCO PERLADO
Clase:	CAMPERO	Modelo:	2020
Tipo:	PRADO (LC 150) VX (FL) (2) TP 30C	Servicio:	PARTICULAR
Kilometraje:	70348	Cilindrada:	2982
Combustible:	DIESEL	Tipo de caja:	TRIPTRONICA

Nº Inspección:	4647537
Fecha:	24-Jun-2025
Servicio solicitado:	COMBO DIAMANTE LIVIANO
Resultado:	ASEGURABLE SI
Cliente:	DANILO ALVAREZ
Identificación:	1129568448

## Observaciones:

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE ACEPTACION DE LA ASEGURADORA; NO SE EFECTUA MARCACION DE SEGURIDAD; PRESENTA APLICACION DE CAPA ANTICORRESIVA EN PARTES BAJAS . SUGIERE MEJORAR ACABADOS ESTETICOS ; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



## Revisión del vehículo en marcha

### RUIDOS Y VIBRACIONES

	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

### Estado general

NORMAL:  
PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

### EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN

### ESTADO

Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en linea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	BUENO
Suavidad en la dirección	BUENO

### Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

### REVISIÓN POST PRUEBA FINAL

### ESTADO

Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar $700 \geq 900$ R.P.M. Continuamente	BUENO
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parámetros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timón	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
Reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

### Estado general

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Pre-reparación

## Informe de códigos de falla

Informe creado por **THINKCAR**

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: AUTOMAS CAR'S SAS

Dirección: N/A N/A

Código postal: N/A

Teléfono: N

Número de Serie: 960669808816

Hora prueba: 06/24/2025 14:28:46

Técnicos: Kevin Barraza



## Resultado de inspección

ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción) 3 problemas detectados

1.C1201 Avería del sistema de control del motor/EV HISTORIA

2.C1241 Tensión baja o alta de la fuente de alimentación HISTORIA

3.C1452 Presión del acumulador baja HISTORIA

FWD (Tracción a las Cuatro Ruedas) 1 problemas detectados

1.J0416 Los datos recibidos del módulo de control de la dinámica del vehículo son inválidos HISTORIA

NS (Sistema de Navegación) 4 problemas detectados

1.J0073 Avería de transmisión (APGS de navegación) HISTORIA

2.B1324 Pérdida de comunicación con el medidor HISTORIA

3.U1110 Comunicación de la ECU del sonar de espacio libre HISTORIA

4.B15D8 Monitor desconectado HISTORIA

IPA (Sistema de Asistencia de Estacionamiento Intuitivo) / RAM (Monitor de Asistencia de Estacionamiento) 1 problemas detectados

1.U0267 Pérdida de comunicación con el sensor C de procesamiento de imágenes HISTORIA

ES (Entrada y Arranque) 2 problemas detectados

## FIRMA CLIENTE:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.

AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

2.U0155 Comunicación perdida con módulo de control HISTORIA  
del panel de instrumentos (IPC)

PSC (Control de Fuente de Alimentación) 1 problemas detectados

1.U0140 Pérdida de comunicación con el módulo de HISTORIA  
control de la carrocería

CS (Sonar de Despeje) 2 problemas detectados

1.CIAEC Circuito del sensor de comunicación HISTORIA  
delantero

2.CIAED Circuito del sensor de comunicación HISTORIA  
trasero

Los siguientes sistemas son OK:

1.EOBD/OBD II

2. ECM (Módulo de Control del Motor)

3. CCS (Control de Crucero)

4. ECT (Transmisión Controlada Electrónicamente)

5. PPS (Dirección Asistida Progresiva)

6. SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)

7. CM (Medidor de Combinación)

8. SC (Control de Inicio)

9. TT (Inclinación y Telescópica)

10. KDSS (Sistema de suspensión dinámica cinética)

11. BCM (Módulo de Control de la Carrocería)

12. AFS (Sistema de Iluminación Frontal Adaptativa)

13. SR (Techo Corredizo)

14. CGW (Gateway Central)

15. DDM (Motor de la Puerta del Conductor)

16. PDM (Motor de Puerta de Pasajeros)

17. RLDM (Motor de la Puerta Trasera Izquierda)

18. RRDM (Motor de la Puerta Trasera Derecha)


19. MSW (Interruptor Maestro)

20. MIR (Espejo) Izquierdo

21. MIR (Espejo) Derecho



## DIAGNÓSTICO SCANNER



### FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.  
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

### FIRMA CLIENTE:

EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS  
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

**AUTOMÁS****CONTINGENCIA - CERTIMÁS**

PE-R-53

Versión 01

2025/06/21

Fecha Expedición: 24/06/2025

Placa GQT531

**NOVEDADES**

Prendas	Limitaciones	Garantías Mobiliarias
BANCO DAVIVIENDA SA	0	0

**DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO**

Entidad	Estado	Fecha Expedición	Fecha Vencimiento	Fecha Vigencia	Número Poliza
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	12/03/2025	14/03/2026	15/03/2025	90749821
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	14/03/2024	14/03/2025	15/03/2024	10564300673140
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	NO VIGENTE	08/03/2023	08/03/2024	09/03/2023	9201123125498
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	NO VIGENTE	20/01/2022	24/02/2023	25/02/2022	8071843600
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	10/02/2021	24/02/2022	25/02/2021	355215334910100

**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA****MUÉVETE TRANQUILO**

Fecha expedición	Ciudad	Serial Version UID	Tipo revisión	Fecha Vigente	Vigente
26/02/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CIRCUNVALAR	2792365148681 728000	REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2026	SI

**SOLICITUDES**

Entidad	Estado	Fecha Solicitud	Número Solicitud	Tramites realizados
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CIRCUNVALAR	APROBADA	26/02/2025	262029463	Tramite revision tecnico mecanica,
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	AUTORIZADA	27/02/2020	138230607	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	RECHAZADA	27/02/2020	138196384	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	RECHAZADA	26/02/2020	138154805	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

**HISTÓRICO DE PROPIETARIOS**

Nombre	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Tiempo de Propiedad	Tipo Documento	Número Documento
MARIA DEL PILAR SUAREZ RANGEL	27/02/2020	PROPIETARIO ACTUAL	5 años, 3 meses y 28 días	Cédula Ciudadanía	32666803

**FIRMA INSPECTOR:**EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.  
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.**FIRMA CLIENTE:**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co) Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583**MUÉVETE TRANQUILO**